

## 四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2021年第四季度）



序号	项目名称	标段类别 (施工、设计、监 理、试验检测)	标段名称	合同金额 (万元)	承包企业	失信行为代码/扣分	失信行为描述	综合得分	被考评单 位签字
1	G4216线宁南至攀 枝花段高速公路 (攀枝花段)	施工(分包)	ZCB1-16	80167.2353	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-5/2 GLSG2-5-29/1	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志;施工现场防护不到位,存在安全隐患	97	
2		施工(分包)	ZCB1-17	70083.686	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-5/2 GLSG2-5-29/1	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志;施工现场防护不到位,存在安全隐患	97	
3		施工(分包)	ZCB1-18	116564.5008	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-5/2 GLSG2-5-29/1	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志;施工现场防护不到位,存在安全隐患	97	
4		施工(分包)	ZCB2-19	65015.8	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位,存在安全隐患。	99	
5		施工(分包)	ZCB2-20	125451.6884	四川公路桥梁建设集团有限公司	GLSG2-5-29/1	施工现场防护不到位,存在安全隐患。	99	
6	G4216线宁南至攀 枝花段高速公路 (攀枝花段)	监理	JL7	2712.685	安徽省高等级公路工程监理有限公司	JJX101018/4	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	96	
7		监理	JL8	1877.9	成都久久工程项目管理有限公司	JJX101016/2、 JJX101022/2	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的;未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	96	
8		监理	JL9	1935.69	中国船级社实业公司	JJX101018/4	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的	96	
9	G4216线宁南至攀 枝花段高速公路 (攀枝花段)	试验检测	SY8	1151.791	山东格瑞特工程检测有限公司	JJC201015/2	试验检测环境达不到技术标准规定要求	98	
10		试验检测	SY9	1157.4587	陕西高速公路工程试验检测有限公司	JJC201015/2	试验检测环境达不到技术标准规定要求	98	